



RIVAL DO FOGO LTDA
 Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais
 www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA

Nº:

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 0031321434					Diâmetro (polegada)	Comprimento nominal (metro)	Tipo (Mangueira)	Mês/ano Fabricação	INSPEÇÃO					MANUTENÇÃO					Resultado final	OBSERVAÇÃO OU MOTIVO DA REPROVAÇÃO							
CLIENTE COND. ED. MEDCENTER UNIDADE RUA OTONI N° 909 BAIRRO SANTA EFIGENIA CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG									Carcaça Textil	União	Comp. Luva empat. (mm)	Vedação de Borracha	Comprimento real (mts)	Comprimento final (mts)	Data Próxima Inspeção	Substituições União	Substituição de Vedações	Reempatação			Ensaio Hidrostático	Data prox. manut e teste	Pressão Ensaio (mpa)	Limpeza	Secagem	Substituição de anéis	
N°	Identificação	Relat. Anterior (mês/ano)	Fabricante	NBR/EB																							
1	11703		RESMAT	11861	1,5	20	2	10/2011																			
2	11691		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015																			
3	46338		CM.COUTO	11861	1,5	20	2	06/2020																			
4	11706		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015																			
5	11704		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015																			
6	11678		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011																			
7	75692		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022																			
8	11699		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	09/2004																			
9	11697		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015																			
10	64923		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022																			
11	64922		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022																			
12	64924		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022																			
13	11682		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015																			
14	11680		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011																			
15	11707		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015																			
16	11672		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015																			
17	45900		CM.COUTO	11861	1,5	20	1	07/2020																			
18	64926		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022																			
19	11684		INMASP	11861	1,5	20	2	06/2012																			
20	45901		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011																			

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Declaramos que as mangueiras de incêndio acima relacionados, foram inspecionados e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que as mesmas obtiveram aprovação / reprovação de acordo com resultado apresentado. Este laudo deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

LEGENDA: A (APROVADO) R (REPROVADO) S (SIM) N (NÃO) C (CONDENADO)

OBSERVAÇÕES:
 - A mangueira tipo 1 não é indicado para uso comercial ou industrial: a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira tipo2.
 - União luva curta (luva de empatoamento menor que 40mm) não é indicada para uso comercial ou industrial: a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa em ambas situações. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO
 RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA DE EXECUÇÃO