



RIVAL DO FOGO LTDA
 Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais
 www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA

N°:

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 0031321434					Diâmetro (polegada)	Comprimento nominal (metro)	Tipo (Mangueira)	Mês/ano Fabricação	INSPEÇÃO					MANUTENÇÃO					Resultado final	OBSERVAÇÃO OU MOTIVO DA REPROVAÇÃO						
CLIENTE COND. ED. MEDCENTER UNIDADE RUA OTONI N° 909 BAIRRO SANTA EFIGENIA CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG									Carcaça Textil	União	Comp. Luva empat. (mm)	Vedação de Borracha	Comprimento real (mts)	Comprimento final (mts)	Data Próxima Inspeção	Substituições União	Substituição de Vedações	Reempatação			Ensaio Hidrostático	Data prox. manut e teste	Pressão Ensaio (mpa)	Limpeza	Secagem	Substituição de anéis
N°	Identificação	Relat. Anterior (mês/ano)	Fabricante	NBR/EB																						
1	70554		INMASP	11861	1,5	15	2	06/2011																		
2	28560		RESMAT	11861	1,5	15	2	07/2002																		
3	40142		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	04/2017																		
4	29828		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	09/2016																		
5	29830		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	09/2016																		
6	29835		CM.COUTO	11861	1,5	15	1	05/2016																		
7	46078		INMASP	11861	1,5	15	2	03/2012																		
8	11681		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015																		
9	11686		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015																		
10	46336		CM.COUTO	11861	1,5	20	1	07/2020																		
11	46337		CM.COUTO	11861	1,5	20	2	06/2020																		
12	11702		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	01/2013																		
13	11705		RESMAT	11861	1,5	20	2	05/2015																		
14	11649	03/2018	RESMAT	11861	1,5	15	1	07/2016																		
15	64927		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	03/2018																		
16	11675		RESMAT	11861	1,5	20	2	05/2015																		
17	11679		RESMAT	11861	1,5	20	2	10/2011																		
18	11700		INMASP	11861	1,5	20	2	06/2012																		
19	11692		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015																		
20	11685		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015																		
21	11687		HR	11861	1,5	15	1	09/1999																		

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Declaramos que as mangueiras de incêndio acima relacionados, foram inspecionados e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que as mesmas obtiveram aprovação / reprovação de acordo com resultado apresentado. Este laudo deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

LEGENDA: A (APROVADO) R (REPROVADO) S (SIM) N (NÃO) C (CONDENADO)

OBSERVAÇÕES: - A mangueira tipo 1 não é indicado para uso comercial ou industrial: a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira tipo2. - União luva curta (luva de empatoamento menor que 40mm) não é indicada para uso comercial ou industrial: a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa em ambas situações. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349.	RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO	<input type="text" value="AROLD / JOAQUIM"/>	DATA DE EXECUÇÃO
	RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL	<input type="text" value="AROLD"/>	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	<input type="text" value="RICARDO ALESSANDRO DE PAULA"/>	