



RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, nº 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA

15/11/2024

Nº: M171306/2

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - NBR 12779

CNPJ/CPF 65135329000105 CLIENTE COND. ED. MEDCENTER UNIDADE RUA OTONI BAIRRO SANTA EFIGENIA CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG					TEL: 0031321434		N° 909		Diâmetro (polegada)	Comprimento nominal (metro)	Tipo (Mangueira)	Mês/ano Fabricação	INSPEÇÃO						MANUTENÇÃO										OBSERVAÇÃO OU MOTIVO DA REPROVAÇÃO
N°	Identificação	Relat. Anterior (mês/ano)	Fabricante	NBR/EB	Carcaça Textil	Uníões	Comp. Luva empat. (mm)	Vedação de Borracha					Comprimento real (mts)	Comprimento final (mts)	Data Próxima Inspeção	Substituições Uníões	Substituição de Vedações	Reempatação	Ensaio Hidrostático	Data prox. manut.e teste	Pressão Ensaio (mpa)	Limpeza	Secagem	Substituição de anéis	Resultado final				
1	11675		RESMAT	11861	1,5	20	2	05/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
2	11678		RESMAT	11861	1,5	20	2	11/2011	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
3	11684		INMASP	11861	1,5	20	2	06/2012	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
4	11685		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
5	11686		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
6	11687		HR	11861	1,5	15	1	09/1999	A	A	30	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,20	N	S	N	A				
7	11691		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
8	11692		RESMAT	11861	1,5	15	2	03/2015	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
9	11702		CM.COUTO	11861	1,5	15	2	01/2013	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
10	11703		RESMAT	11861	1,5	20	2	10/2011	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
11	11706		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
12	11707		RESMAT	11861	1,5	20	2	04/2015	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
13	11800	03/2018	RESMAT	11861	1,5	15	2	09/2014	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
14	45900		CM.COUTO	11861	1,5	20	1	07/2020	A	A	30	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,20	N	S	N	A				
15	46337		CM.COUTO	11861	1,5	20	2	06/2020	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
16	46338		CM.COUTO	11861	1,5	20	2	06/2020	A	A	40	A	20,00	19,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
17	56279		METALCASTY	11861	1,5	15	2	02/2021	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				
18	75692		FLEXCASTY	11861	1,5	15	2	06/2022	A	A	40	A	15,00	14,95	06/2025	N	N	N	S	12/2025	1,70	N	S	N	A				

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Declaramos que as mangueiras de incêndio acima relacionados, foram inspecionados e/ou manutenidas conforme NBR 12779 e que as mesmas obtiveram aprovação / reprovação de acordo com resultado apresentado. Este laudo deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

LEGENDA: A (APROVADO) R (REPROVADO) S (SIM) N (NÃO) C (CONDENADO)

OBSERVAÇÕES:

- A mangueira tipo 1 não é indicado para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira tipo2.

- Aunião luva curta (luva de empatamento menor que 40mm) não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa em ambas situações. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349.

RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO

GLEIDSON / GUILHERME

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL

GLEIDSON

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO ALESSANDRO DE PAULA

DATA DE EXECUÇÃO