



RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, nº 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA

14/09/2023

DATA PREVISTA ENTREGA

Nº: M151799/2

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105

CLIENTE COND. ED. MEDCENTER

UNIDADE

RUA OTONI

BAIRRO SANTA EFIGENIA

CIDADE BELO HORIZONTE

TEL: 00313214344

Nº 909

ESTADO MG

Nº Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv
1	26868	APM	10L	EE	EB149		2A	1989	2020
2	5678	APM	10L	EE	EB149		2A	1992	2018
3	045508	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019
4	046631	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019
5	045461	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019
6	045479	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019
7	045570	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019
8	046996	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019
9	046933	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2019
10	009952	PQSABC	6KG	EX	NBR10721	1-60	20BC	2013	2018
11	005881	PQSABC	8KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018
12	010560	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	EXI60	3A/20BC	2013	2018
13	015987	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018
14	495066	PQSABC	8KG	MGF	NBR15808	MF-3000	3A-20BC	2016	2021
15	015878	PQSABC	8KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018
16	015895	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2018
17	084259	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022
18	134657	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022
19	134650	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022
20	134561	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022
21	134600	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022
22	83136	PQSABC	8KG	EXTINOPR	NBR15808	EIC06AB	4A/40BC	2022	2022
23	184555	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022
24	134649	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022
25	134564	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022
26	093899	PQSABC	8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO/EXTINPEL

Obs.:

Ano último serviço: 2022

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)

1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes

1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio
15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção	Resultado	Ensaio de Alta Pressão	Ensaio Componentes	Outros
1- Inspeção Visual	A - Conforme	ET - Expansão Total	M - Mangueira	CR - Calibragem de Rosca
2- Recarga	R - Não conforme	EP - Expansão permanente	V - Válvula	TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira.
3- Vistoria		EE - Expansão Elástica		EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro
				AE - Agente Extintor

RESPONSÁVEL PELA CARGA

DOUGLAS/JOSÉ ANTÔNIO/GILBERTO

Anthony

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL

Ricardo Alessandro de Paula

DATA

Ass.



RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, nº 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA

14/09/2023

DATA PREVISTA ENTREGA

Nº: M151799/2

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105

CLIENTE COND. ED. MEDCENTER

UNIDADE

RUA OTONI

BAIRRO SANTA EFIGENIA

CIDADE BELO HORIZONTE

TEL: 00313214344

Nº 909

ESTADO MG

Nº Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv
27	132486	PQSABC 8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB3A/30BC	2022	2022	2	
28	085137	PQSABC 6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB3A/30BC	2022	2022	2	
29	134680	PQSABC 8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB3A/30BC	2022	2022	2	
30	081234	PQSABC 6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB3A/30BC	2022	2022	2	
31	085441	PQSABC 8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB3A/30BC	2022	2022	2	
32	134671	PQSABC 6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB3A/30BC	2022	2022	2	
33	134583	PQSABC 8KG	FCV	NBR10721	06FCVAB3A/30BC	2022	2022	2	
34	134534	PQSABC 6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB3A/30BC	2022	2022	2	
35	25186	PQS 8KG	EE	EB148	20BC	1989	2020	2	
36	H28873	PQS 6KG	R	NBR10721	R957/1	2008	2018	3	
37	28235	PQS 8KG	EE	EB148	20BC	1989	2020	2	
38	28584	PQS 6KG	EE	EB148	20BC	1989	2020	2	
39	28394	PQS 8KG	EE	EB148	20BC	1989	2020	2	
40	003025	PQS 12KG	FCV	NBR10721	125095540BC	2021	2021	2	
41	1685	CO2 8KG	MY	EB160	5BC	1985	2020	2	
42	0981	CO2 8KG	KB	NBR11716	KB-CO2	5BC	2012	2022	2
43	27396	CO2 8KG	BSC	NBR12791	5BC	1997	2019	2	
44	38430	CO2 8KG	T	NBR12791	TT CO2 45BC	2007	2018	3	

A/R GERAL									
Motivo A/R		Pres. Trab		A/R CR		Tara (KG)		PV	
Perda (%)		Cap. (L ou Dm3)		Peso cheio		Cap. C 68%		A/R	
P. Ens.		ET		EP		EF		Ep*100 ET	
A/R		A/R		A/R		A/R		A/R	
A/R EHC		A/R TCEM		A/R		A/R		A/R	

Reaproveitamento pó: Sim									
Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS									
Cód. Pó		TROCA COMPONENTES		PINTURA		INSP. DE ROSCA		TESTE MANGUEIRA	
REG. VAL. ALÍVIO		TESTE IND PRESSÃO		TESTE VÁLVULA		INSPEÇÃO FINAL		Nº Selo	
19	NOVO								290064418
18	NOVO								290064419
	NOVO								290064420
	NOVO								290064421
19.	NOVO								290064422
	NOVO								290064423
	NOVO								290064424
	NOVO								290064425
	NOVO								290064426
RF10174BCA									290064427
19	RF10174BCA								290064428
	RF10217BCA								290064429
	RF10217BCA								290064430
19	NOVO								290064431
									290064432
									290064433
									290064434
6									290064435

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO/EXTINPEL

Ano último serviço: 2022

Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)

1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes

1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio
15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção 1- Inspeção Visual 2- Recarga 3- Vistoria	Resultado A - Conforme R - Não conforme	Ensaio de Alta Pressão ET - Expansão Total EP - Expansão permanente EE - Expansão Elástica	Ensaio Componentes M - Mangueira V - Válvula	Outros CR - Calibragem de Rosca TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira. EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro AE - Agente Extintor	RESPONSÁVEL PELA CARGA DOUGLAS/JOSÉ ANTÔNIO/GILBERTO Anthony RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL Ricardo Alessandro de Paula RESPONSÁVEL TÉCNICO DATA	Ass.
--	--	--	---	---	---	-----------------