

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

2022/12

Emitida em:
01/02/2022 às 10:26:10

Competência:
01/02/2022

Código de Verificação:
b0441120



SIRLEI TEIXEIRA SILVA 10852426682

CPF/CNPJ: 34.587.781/0001-84

BEC CENTRAL, 668, Alto dos Pinheiros - Cep: 31250-131

Belo Horizonte

Telefone: (31)8705-3233

Inscrição Municipal: 1170424/001-2

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 65.135.329/0001-05

Inscrição Municipal: Não Informado

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDCENTER MEDICAL CENTER- ALFREDO BALENA

RUA DOS OTONI, 909, SANTA EFIGÊNIA - Cep: 30150-270

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1401-0/01-88 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: MEI do Simples Nacional

| Valor dos serviços: | R\$ 400,00 | Valor dos serviços: | R\$ 400,00 |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|
| (-) Descontos: | R\$ 0,00 | (-) Deduções: | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ 400,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 400,00 | (x) Alíquota: | - |
| | | (=) Valor do ISS: | - |



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP





CONTROLE DE SERVIÇOS EXTERNOS - ANEXO 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: <u>MTO CENTER</u> | | Data: <u>03/02/22</u> | |
| Endereço: | | Cidade: <u>BLSE</u> | |
| Natureza do chamado: <u>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</u> | | Solicitado: <u>FLÁVIO</u> | |
| Características do equipamento: Carenado () Aberto (<input checked="" type="checkbox"/>) Automático (<input checked="" type="checkbox"/>) Manual () | | | |
| Motor: <u>MWM</u> | Gerador: <u>BOLOALO</u> | Potencia KVA: <u>60</u> | Usca(quando automático): <u>1x30xL</u> |
| Modelo: <u>0229</u> | Modelo: <u>ESTATICO</u> | | |
| Manutenção: Corretiva () Preventiva: (<input checked="" type="checkbox"/>) | Equipamento em garantia? Sim () Não (<input checked="" type="checkbox"/>) | Cliente de contrato? Sim (<input checked="" type="checkbox"/>) Não () | Data Última Manutenção: / / |
| Horímetro: <u>89:3</u> <u>09:28</u> | | | |

Item I - Motor Diesel

| | |
|---|---|
| a) Nível de água do Radiador OK (<input checked="" type="checkbox"/>) | b) Nível de óleo lubrificante OK (<input checked="" type="checkbox"/>) |
| c) Nível de Óleo Diesel +/- (<u>70%</u>) | d) Tamque comb. Bom () Reg. (<input checked="" type="checkbox"/>) Ruim () |
| e) Pré aquecimento OK (<input checked="" type="checkbox"/>) | f) Reaperto abraçadeira OK (<input checked="" type="checkbox"/>) |
| g) Caloria excessiva painel de comando Sim () Não (<input checked="" type="checkbox"/>) | |
| h) Ressecamento das mangueiras de óleo diesel Sim () Não (<input checked="" type="checkbox"/>) | |
| i) Lâmpada da bateria OK (<input checked="" type="checkbox"/>) Trocada () | j) Cabos / Terminal de Bateria OK (<input checked="" type="checkbox"/>) |
| k) Nível solução de Bat. OK (<input checked="" type="checkbox"/>) Completada () | l) Vazamento no motor Sim () Não (<input checked="" type="checkbox"/>) |

Item II - Verificações de Funcionamento

| | | | |
|---|---|------------------------|---|
| a) Tensão: R-S (<u>220</u>) Vca | S-T (<u>220</u>) Vca | T-R (<u>220</u>) Vca | (<input checked="" type="checkbox"/>) a vazio |
| b) Tensão: R-S (<u>—</u>) Vca | S-T (<u>—</u>) Vca | T-R (<u>—</u>) Vca | () em carga |
| c) Frequência: (<u>61.5</u>) Hz a vazio (<u>—</u>) Hz em carga | | | |
| d) Amperagem: Fase R (<u>30</u>) Amp. Fase S (<u>27</u>) Amp. Fase T (<u>33</u>) Amp. | | | |
| e) Partida em Automático OK () N/A (<input checked="" type="checkbox"/>) | f) Partida e parada manual OK (<input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| g) Transferência real de carga OK () N/A (<input checked="" type="checkbox"/>) | h) Parada por alta temperatura de água OK (<input checked="" type="checkbox"/>) | | |
| i) Parada por baixa pressão de óleo OK (<input checked="" type="checkbox"/>) | | | |

Item III - Carregador de bateria

| | |
|---|--|
| a) Corrente em carga (<u>1,5</u>) Amp | b) Tensão da bat. C/Carregador desligado (<u>13</u>) Vcc |
| c) Voltagem: (<u>14,0</u>) Volts | d) Tensão no instante da partida (<u>11,8</u>) Vcc |

Serviços Realizados: FOI EFETUADO A MANUTENÇÃO, ONDE REALIZAMOS COMPLETO

ELÉTRICA E MECÂNICA SUPERFICIALMENTE, DEPOIS FUNCIONAMOS O
GRUPO GERADOR EM MANUAL, O MESMO NÃO APRESENTOU NENHUMA
ANORMALIDADE AO MOMENTO

Observações: FUNCIONAR O GRUPO GERADOR POR UM TEMPO MAIOR COM
CARGA PARA QUALIFICAR O DIESEL VELHO

| | |
|-----------|------------|
| Documento | Assinatura |
|-----------|------------|