



RIVAL DO FOGO LTDA
 Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais
 www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA 11/02/2026
 DATA PREVISTA ENTREGA

N°: M200043/2

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 00313214344
 CLIENTE COND. ED. MEDCENTER
 UNIDADE
 RUA OTONI N° 909
 BAIRRO SANTA EFIGENIA
 CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim
 Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv
27	045506	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2
28	046955	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2
29	045480	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2
30	045545	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2
31	045556	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2
32	046637	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2
33	045535	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2
34	045591	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2
35	3537	CO2	6KG	MY	EB160		5BC	1986	2023	2
36	1685	CO2	6KG	MY	EB160		5BC	1985	2020	3

A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem							Ens. Alta Press.				A/R TCEM	A/R EHC	
					PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET			
A		10	A									25				A	A	A
A		10	A									25				A	A	A
A		10	A									25				A	A	A
A		10	A									25				A	A	A
A		10	A									25				A	A	A
A		10	A									25				A	A	A
A		10	A									25				A	A	A
A		10	A									25				A	A	A
A		12,6	A									210				A	A	A
A		126	A									190				A	A	A

Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA REG. VAL. ALIVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VALVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo
RF6233ABCS								27060
RF345ABCN								27061
RF6233ABCS								27062
RF6233ABCS								27063
RF6233ABCS								27064
RF6233ABCS								27065
RF6233ABCS								27066
RF345ABCN								27067
								27068
								27069

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO Ano último serviço: 2025 Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)
 1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes
 1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio
 15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção 1- Inspeção Visual 2- Recarga 3- Vistoria	Resultado A - Conforme R - Não conforme	Ensaio de Alta Pressão ET - Expansão Total EP - Expansão permanente EE - Expansão Elástica	Ensaio Componentes M - Mangueira V - Válvula	Outros CR - Calibragem de Rosca TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira. EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro AE - Agente Extintor	RESPONSÁVEL PELA CARGA RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL RESPONSÁVEL TÉCNICO DATA	JOÃO PEDRO / ADEILTON / ELIAS / GILBERTO Ricardo Alessandro de Paula	Ass.
--	--	--	---	---	---	--	------